


メンテナンス実施報告書

日頃はエイコーメンテナンス商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
本日は、以下のメンテナンスを実施致しました。

お客様名 パームハイツ西葛西管理組合		ご署名 	
(969904050-002)			
訪問内容 点検	0	ご依頼内容	訪問日 2017 年 5 月 16 日
コール		点検 両面コピー異常	作業時間 : ~ :
継続		カウンタ BK: 101811 枚	ご使用機種 MX4110FN
その他		メー: 2181	機番 25014585
		お客様マシンID 4585	

メンテナンス概要


点検清掃 調整 部品交換
(C) (A) (E)

【光学系】	C	A	E
・原稿ガラス	9		
・光路部	9		
異常ありません			9

【定着・排紙系】	C	A	E
・定着ローラ	9		
・加圧ローラ	9		
・定着クリーナー部	9		
異常ありません			9

正常動作確認しました。

異常ありません



【原稿給紙系】	C	A	E
・給紙部	9		
・搬送部	9		
・排紙部	9		
異常ありません			9

【機内】	C	A	E
・ドラム	9		
・帯電部	9		
・現像部	0		
・転写分離部	9		
・クリーナー部	9		
異常ありません			9

【給紙・搬送系】	C	A	E
・給紙ローラ	9		
・給紙分離部	9		
・レジスト部	9		
・搬送部	9		
・両面搬送部	9		
異常ありません			9

現象/原因	作業内容
	両面印刷時の動作音は正常です。 急いで、搬送ローラ軸部に注油 致しました。
カスタマーエンジニアより / MEMO	
お時間頂きありがとうございます。また何かございましたら お気軽にご連絡頂ければ幸いです。	

交換部品				
	BK	Y	M	C
1 ドラム				
2 テンペロツハ				
3 本体給紙				
4 DF				
5 定着				

トナー在庫					回収 ボックス
	BK	Y	M	C	
在庫	1本	本	本	本	本
納品	本	本	本	本	本

管轄部署 千代田支店

サービス担当

嶋谷 佐藤 昭太



株式会社

The Best Solution for Success.

エイコー