

調査写真報告書

調査番号 令和 1 年度 6 月

調 査 名 バ-ムハツ西葛西 ごみ集積所外周歩道側 植栽アッパーライト調査

調査箇所 ごみ集積所外周歩道側 植栽アッパーライト

調査住所 東京都江戸川区西葛西3-3-13 バームハイツ西葛西

調 査 調 査 日 令和 1 年 6 月 11 日

令和 年 月 日

調査業者 松丸電工 松丸

バームハイツ西葛西管理組合様

令和 元年6月11日 に

ごみ集積所外周歩道側 植栽照明器具アッパーライトの不点灯の調査をいたしました

調査の結果

自然には起こりえない状況において

照明器具の電源電線に破損、切断が生じ

照明器具に接点不良や障害が及んだと思われます

歩道縁石が電線を圧迫しているのも確認しました

現在、事故防止の為 照明器具の電源電線は切り離しております

植栽照明器具アッパーライトを復旧するには

電源電線の改修、新規配線

植栽照明器具アッパーライトの新規設置工事が必要と思われます

調査者 松丸電工 松丸



館銘板



館外観



調査場所

ごみ集積所入口

歩道側外周植栽





不点灯照明器具

植栽 アッパーライト






破損部調査

① 照明器具電源側 電線断線



① 照明器具電源側 電線断線



② 照明器具電源側 電線破損



照明回路調査





事故防止の為 電源切離し




照明器具側電線 破損 断線調査





電線 電線部

© 照明器具側 電線断線部



照明器具側電線 破損 断線調査

電線断線





電線調査

歩道縁石が照明器具電線を圧迫



