

新川(新川東水門～新川東樋門)の整備について



平成27年6月16日
江東治水事務所

〇これまでの新川の整備と新川東水門等の耐震性について

- ・ 新川の護岸整備は平成5年に着手し、整備を進めてきました。
- ・ 東京都では、東日本大震災を踏まえて、最大級の地震に新川東水門・樋門が耐えられるか、調査したところ、十分な耐震性能がないことがわかりました。
- ・ このため、水門を廃して堤防を築き、千本桜など、地域に親しまれてきた新川とも調和し、一層親しまれる新川の整備を進めていきます。



整備箇所全景



新川東樋門と水門内側の状況




新川東水門周辺の整備
(平成26年 区で整備)

〇新川東水門～新川東樋門の整備

- ・ 新川東水門は撤去、新川東樋門は耐震補強をしたうえで、川側に新たな防潮樋門を設置します。
- ・ 水門から樋門までの水面は埋め立てて、土の堤防を構築し、高潮や津波など、旧江戸川の水位の上昇に対応します。
- ・ 旧江戸川沿いの「健康の道」を繋ぐとともに、これまでの新川整備を継承する景観と親水性の高い整備を目指します。

整備内容




※樋門・樋管: 旧江戸川から新川へ水を導水する施設。

整備スケジュール

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
設計・調整					
水門撤去・樋門樋管新設・築堤					
新川東樋門補強					
修景整備					

整備イメージ



問い合わせ先
東京都江東治水事務所特定施設建設課 担当 向山・大宮 電話03-5875-1067