

2017 年 2 月 7 日

作業報告書

ご確認印



御中様

建物番号

4 3 6 2 6

報告者

岩楯 永世 (印)

作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。


作業名

No. 1 号機 エレベーター調査

作業内容・結果

弊社 遠隔監視装置にて 10:30 に 信号を
受信して伺いました。
着時 正常運転。


略図によるご説明



エレベーター・下降中に一時7階付近で
停止。記録装置確認したところ。
エレベーター カゴの横揺れが大きく
7階 インターロック スwitch のローラーと
ドアを開閉させるカムが干渉している。
処置は、カゴの横の動きを
調整しました。

お客様へのご連絡事項

略図によるご説明



対応時間について

受電
連絡到着
作業開始

15 00 救出

復旧
作業終了

15 45 退出

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

 サービスは 24時間365日
 フリーダイヤル 0120-324365