

平成 30 年 8 月 17 日

バームハイツ西葛西 管理組合 御中

## 消防設備緊急対応調査 報 告 書

物 件 名	No. 1677 バームハイツ西葛西		
所 在 地	東京都江戸川区西葛西3-3-13		
作 業 名	消防設備緊急対応調査		
作 業 日	緊急対応日 2018年6月3日・6月7日・6月11日	調査日 2018年7月14日	
施工会社	株式会社 エーケーディ		

株 式 会 社 エーケーディ  
施 設 管 理 部 2 部  
東京都大田区池上7-20-9  
TEL 03-5748-3632 FAX 03-3752-9477

# 工 事 完 了 報 告 書

バームハイツ西葛西 管理組合 御中

平成 30 年 8 月 17 日（金）

下記の通り貴所施設のご指示作業を完了致しましたのでご報告させていただきます。


1	物 件 名	(No.1677) パームハイツ西葛西			
2	所 在 地	東京都江戸川区西葛西3-3-13			
3	工 事 名	消防設備緊急対応調査			
4	工 事 期 間	緊急対応日2018年6月3日・6月7日・6月11日			
5	工事責任者	工藤 信彦			
6	工 事 内 容	<div>・ 工事箇所と状況</div> <div>緊急対応に伴う自動火災報知設備の熱感知器誤作動調査 111号室内 専有部 熱感知器 調査 結果：111号室内 押入れ内部の定温式ｽﾍﾟｯﾄ熱感知器（露出型・特種）が誤発報しておりました。感知器の交換が必要です。 現状は、感知器を切離して送り配線処理をしております。 よって、未警戒は111号室内 押入れ内のみとなっております。</div> <div>※緊急対応の報告については、株式会社 長谷エココミュニティ 東京支店フロントの小池様に報告をしておりますので、ここでは割愛させていただきます。</div> <div>・ 調査後の状況 調査後、感知器の交換が必要です。</div>			
7	完 了 確 認		確 認 項 目	確 認	備 考
		a	工事箇所の外観・機能(動作)確認	○	
		b	工事機材等の残材処理及び清掃	○	
		c	関係者への連絡	○	アウル24
		d	自動通報装置等の復旧	○	
8	連 絡 事 項				



写 真 番 号	1
撮 影 日	平成30年7月14日
部屋番号	
自動火災報知設備誤報調査	



写 真 番 号	2
撮 影 日	平成30年7月14日
調査中	
押入れの感知器が	
発報していた	



写 真 番 号	3
撮 影 日	平成30年7月14日
調査後	
感知器取外し	
送り配線処理	