


# メンテナンス実施報告書

日頃はエイコーメンテナンス商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
本日は、以下のメンテナンスを実施致しました。

お客様名 <b>バームハイツ西葛西管理組合</b>		ご署名 	
134-0088 東京都江戸川区西葛西3-3-13バームハイツ西葛西			
訪問区分	点検 <input type="checkbox"/> コール <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/>	設置日 2017年 9月 19日	訪問日 2019 年 5 月 8 日
ご依頼内容 <b>系統点検</b>		作業時間 : ~ :	
モ/カウンタ <b>46055</b>		機番 <b>MX-5150FN</b>	
カラーカウンタ <b>5843</b>		お客様マシンID <b>4587</b>	

## メンテナンス概要

点検清掃 調整 部品交換  
(C) (A) (E)


【光学系】	C	A	E
・原稿ガラス			
・光路部			

【原稿給紙系】	C	A	E
・給紙部			
・搬送部			
・排紙部			

【定着・排紙系】	C	A	E
・定着ローラ			
・加圧ローラ			
・定着クリーナー部			

【機内】	C	A	E
・ドラム		<input checked="" type="checkbox"/>	
・帯電部		<input checked="" type="checkbox"/>	
・現像部		<input checked="" type="checkbox"/>	
・転写分離部		<input checked="" type="checkbox"/>	
・クリーナー部			<input checked="" type="checkbox"/>

【給紙・搬送系】	C	A	E
・給紙ローラ			
・給紙分離部			
・レジスト部			
・搬送部			
・両面搬送部			



ファームウェアVer.

現象 / 原因	作業内容
一次転写ベルト空転	・廢トナーが正常に排出しなかつた事によりベルトが空転した為、系統点検マシンストップしました。
カスタマーエンジニアより / MEMO	
ユニット内清掃及びフーターブレードの交換を致しました。 近日常に黒の予備トナーを所持致します。	

交換部品		BK	Y	M	C
1	ドラム				
2	現像剤				
3	本体給紙	0-7			ユニット
4	原稿搬送部	0-7			ユニット
5	定着	0-7			ユニット

トナー在庫					回収ボックス
	BK	Y	M	C	
在庫	本	本	本	本	本
納品	本	本	本	本	本

管轄部署 東京中央支店

作業者 嶋谷



株式会社

The Best Solution for Success.

