

バームハイツ西葛西管理組合様

令和 元年 9 月 20 日 に

マンション入り口連結送水管脇の植栽庭園灯の損傷不点灯の

調査をいたしました

調査の結果

何らかの原因において

照明器具の灯具が脱落、破損して

照明器具内のソケット接点に不点灯を起こす原因を起こしたものと

思われます（調査写真報告書を参照してみてください）

植栽庭園灯を復旧するには

植栽庭園灯器具の撤去新規設置工事が必要と思われます

調査者 松丸電工 松丸

# 調査写真報告書

調査番号 令和 1 年度 9月

調査名 バームハイツ西葛西 植栽庭園灯損傷不点灯

調査箇所 マンション入口 連結送水管脇

調査住所 東京都江戸川区西葛西3-3-13 バームハイツ西葛西

調査日 令和 1 年 9 月 20 日

令和 年 月 日

調査者 松丸電工 松丸



館銘板

---

---

---

---

---

---

---

---



外観

---

---

---

---

---

---

---

---



調査箇所

連結送水管口脇 植栽庭園灯

---

---

---

---

---

---

---


---





照明器具損傷 不点灯

灯具カバー脱落







ガラスカバー取外し

---

---

---


---

---

---

---

---



ごみ 水滴等の痕跡

---

---

---

---

---

---

---

---



反射板取外し

ごみ等付着

---

---

---

---

---

---

---

---





内部引き出し

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



電源電線接続確認

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# 損傷庭園灯仮復旧

カバーを接着剤で取付

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---



仮復旧後

---

---

---

---

---

---

---