



クリスマスデコレーション（電飾）配置図



| 番号 | 点検品名 | 2014年設置場所 | 仕様（色等） | 点検結果 | 処置 | 摘要 |
|----|--------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| ① | クリスマスチエーンライト | フロント内ツリー | ミルキー・ゴールド/LED(100球・パターン3) | 異常無し（2014.11.21） | - | 購入日(2013.11.22) |
| ② | シグナルライト | フロント内ツリー | ミックス/LED(レインボー) | 異常無し（2014.11.21） | - | - |
| ③ | サンタ（大・置き） | フロント内 | オレンジ・電球 | 異常無し（2014.11.21） | - | - |
| ④ | サンタ（小・2連・置き） | フロント内 | ホワイト・電球 | 異常無し（2014.11.21） | - | - |
| ⑤ | サンタ（小・吊り） | フロント内 | オレンジ・電球 | 異常無し（2014.11.21） | - | 購入日(2012.11.22) |
| ⑥ | クリスマスチエーンライト | 玄関左側（樹木） | ゴールド・シルバー/LED(フォールライト 300球・パターン8) | 異常無し（2014.11.21） | - | - |
| ⑦ | トナカイ（大） | 玄関左側 | 白・電球 | 異常無し（2014.11.21） | - | - |
| ⑧ | クリスマスチエーンライト | 玄関左奥（樹木） | ホワイト・ゴールド/LED(100球・パターン8) | - | - | 購入日(2013.11.22) |
| ⑨ | クリスマスチエーンライト | 玄関右側（樹木） | オレンジ | 9本(8本使用可+1本破損修理不能・全本片側ライトのみ作動)（2014.11.21） | 今回廃却 | 今回廃却 |
| ⑩ | トナカイ（小） | 玄関右側（植え込み） | 白・LED | 異常無し（2014.11.21） | - | 購入日(2012.11.22) |
| ⑪ | クリスマスチエーンライト | スロープ(手すり) | 青・シルバー/LED(ツララ 50球x4連結 100球 パターン8) | 異常無し（2014.11.21） | - | 購入日(2012.11.22) |
| ⑫ | クリスマスチエーンライト | 中庭（植え込み） | ミックス/LED(レインボーネット 200球 パターン8) | 異常無し（2014.11.21） | - | 購入日(2012.11.22) |
| ⑬ | クリスマスチエーンライト | 中庭（樹木） | ミックス/LED(クリスタルボール 100球 パターン8) | 異常無し（2014.11.21）・破損発見（2014.11.24） | 修理（2014.12.2）1球間引き | 購入日(2013.11.22) |
| ⑭ | クリスマスチエーンライト | 玄関右側（樹木） | 青・シルバー/LED(フォールライト 100・200球連結・パターン8) | | 玄関右側（樹木）へ移動 | 購入日(2014.11.22) |
| ⑮ | トナカイ（大） | 玄関右側（樹木） | シルバー・LED・パターン8 | 異常無し（2014.11.21） | - | 寄贈品(2014.1.21) |
| ⑯ | オブジェ | フロント内・掲示板前 | シクラメン（2鉢×2） | | - | 今回購入(2015.11.21) |
| ⑰ | クリスマスチエーンライト | 中庭（ヒマヤシ） | 青・シルバー/LED(フォールライト 300球連結・パターン8 相当) | | | 今回購入(2015.11.21) |
| ⑱ | クリスマスツリー | ロビー | クリスマスツリー（LEDパターンライト） | | - | 寄贈品(2015.9.5) |

クリスマスデコレーション（電飾）配置・配線図



- 電源
- △ クリスマスツリー
- ▲ 樹木
- 配線収納箱
- ◎ リース

延長コード 既設 (Blue line)
新設 (Red line)

