

## エレベーター点検報告書

ロープ式  
マイクロコンピュータ制御

日本オース・エレベーター株式会社

2016年 5月 20日

作業時間 13:10~16:00

ご確認印

御中  
様

建物番号

4 3 6 2 6

ご契約内容

☒ フルメンテナンス☐ P・O・G☐ その他( )

報告者

岩楯秋世

報告書作成は社内規定に基づき、資格者が作成しております。

## 本日の作業内容

点検作業結果についてのご報告と、昇降機の機能維持についてご提案を申し上げます。

No. 1~3 定期点検実施

No. 1~2 6.3 機械室内点検

No. 3 6.6 カゴ戸開閉装置、戸閉安全装置点検

6.7 カゴ戸開スイッチ点検 6.8 カゴ内照明点検 6.11 カゴレベル給油

6.12 6.13 2階ハンガーロープ2個交換、1~10階ハッチ点検

## お客様への連絡事項

6.14 ピット、ハッチ点検

6月の点検日は3日と16日です

作業結果の説明: ✓: 異常なし ○: 整備・交換したもの △: 整備・交換を要するもの ×: 機能を満たしていないもの /: 当該作業でないもの -: 機器が存在しないもの

点検項目		1号機	2号機	3号機	号機	号機
1. かご運転確認		起動回数 (回/日)				
1.1 制御記録	制御記録・起動回数の確認	✓	✓	✓		
1.2 意匠・照明	機能動作・状態の確認	✓	✓	✓		
1.3 操作盤・表示器	機能動作の確認	✓	✓	✓		
1.4 走行・乗り心地・着床	機能動作・可動音の確認	✓	✓	✓		
2. 非常・安全装置						
2.1 非常連絡装置、停電灯	機能動作の確認	✓	✓	✓		
2.2 戸閉安全装置	機能動作の確認	✓	✓	✓		
2.3 遠隔監視・防犯カメラ画像	機器動作の確認	✓	✓	✓		
3. 機械室機器						
3.1 巻上機・電動機・電磁ブレーキ	状態の確認	✓	✓	✓		
3.2 機械室機器	可動音・振動等の確認	✓	✓	✓		
4. 各階乗り場						
4.1 ドア開閉動作	機能動作・動作音等の確認	✓	✓	✓		
4.2 意匠・敷居	状態の確認	✓	✓	✓		
4.3 ボタン・表示器	機能動作の確認	✓	✓	✓		
5. 環境状態						
5.1 機械室の環境	室温・状態の確認	✓	✓	✓		
5.2 かご上の環境	状態の確認	✓	✓	✓		
5.3 防犯窓	状態の確認	✓	✓	✓		
5.4 ピット内の環境	状態の確認	✓	✓	✓		
計画整備・修繕作業		以下、該当項目のみ報告いたします (作業および特記項目)				
駆動装置	6.1 制御盤	/				
	6.2 巻上機・電動機・電磁ブレーキ					
機械室	6.3 機械室内各機器	○				
	6.4 調速機					
かご周り	6.5 かご各機器	/				
	6.6 かご戸機器・戸開閉装置					
	6.7 かご戸閉スイッチ	○				
	6.8 照明					
昇降路機器	6.9 昇降路内各機器	/				
	6.10 主索、調速機ロープ					
	6.11 ガイドレール	○				
	6.12 各階施錠装置					
各階乗り場	6.13 各階乗り場戸	○				
	6.14 ピット内各機器					
付加装置	6.15 防犯カメラ装置	/				
	6.16 管制運転装置					
	6.17 その他付加装置	/				

## 日常の管理のお願い

- 運転開始時は、一往復運転して異常のないことをご確認ください。
- 定員、積載量は、厳守するようにご指導ください。
- 運転中は、かごを揺らしたり、飛び跳ねるなど、振動を与えないように御指導ください。
- 小さいお子様は、一人で乗せないようにご指導ください。
- 地震、火災時は、絶対使用しないでください。
- 扉が閉まり切らない際は、敷居に物が挟まっているか確認してください。
- 開閉中の扉に手を触れないようにご指導ください。

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは24時間365日  
フリーダイヤル 0120-324365