

2016年7月8日

作業時間 13:00~17:25

エレベーター点検報告書

ロープ式
マイクロコンピュータ制御

ご確認印



ハーモンハイツ 西高層

御中
様

建物番号 43626

ご契約内容
 フルメンテナンス
 P.O.G
 その他()報告者 岩本 滉
報告書作成は社内規定に基づき、資格者が作成しております。

本日の作業内容

点検作業結果についてのご報告と、昇降機の機能維持についてご提案を申し上げます。

No. 123 実施 三段 完成


- 6.1 制御盤 三段 6.2 戸上戸下、意匠戸、シーフード
- 6.2 電動ブリーキ 三段、荷物力確認、6.4 調速機 三段
- 6.5 カゴ上、下部 三段 6.9 CWT、カゴ動ケーブル、リミットスイッチ 三段
- 6.10 主電 三段 6.11 カゴドアレバシ油 6.14 CWT 間隔測定、ハーフー 三段

お客様への連絡事項

6.16 各台制運転 テスト

特にございません

作業結果の説明: ✓: 異常なし ○: 整備・交換したもの △: 整備・交換を要するもの ×: 機能を満たしていないもの /: 当該作業でないもの -: 機器が存在しないもの



- 日常の管理のお願い
- 運転開始時は、一往復運転して異常のないことをご確認ください。
 - 定員、積載量は、厳守するようにご指導ください。
 - 運転中は、かごを揺らしたり、飛び跳ねるなど、振動を与えないようにご指導ください。
 - 小さいお子様は、一人で乗せないようにご指導ください。
 - 地震、火災時は、絶対使用しないでください。
 - 扉が閉まり切らない際は、敷居に物が挟まっているか確認してください。
 - 開閉中の扉に手を触れないようにご指導ください。

故障・ご連絡の際は

OTIS LINEサービスは 24時間365日
フリーダイヤル 0120-324365