

2016年 9月 30日

# 作業報告書

ご確認印

御中  
様

建物番号

4 3 6 2 6

報告者

岩 楯 秋



作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。

作業名

No. 1 ~ 3

臨時点検

## 作業内容・結果

No. 1 ~ 3 全階 エンターロップスイッチ 点検

カバー開 スイッチ 点検

サイドレール 給油

調速機 ローフ ヒューズ 給油

略図によるご説明

No. 2

カゴ 操作盤 パネル 修正

以上 実施 致しました。

## お客様へのご連絡事項

略図によるご説明

## 対応時間について

受電  
連絡到着  
作業開始

12:00

救出

復旧  
作業終了

16:20

退出

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

**OTISLINE**

 サービスは 24時間365日  
 フリーダイヤル 0120-324365