


メンテナンス実施報告書

日頃はエイコーメンテナンス商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
本日は、以下のメンテナンスを実施致しました。

お客様名 パームハイツ西葛西管理組合		ご署名 		
(969904050-002)				
訪問内容 点検	ご依頼内容	訪問日	2015 年 12 月 16 日	
コール	残像 汚れ	作業時間	: ~ :	
継続		ご使用機種	MX4110FN	
その他		機番	25014585	
	カウンタ	59609 / 1008 枚	お客様マシンID	4585


メンテナンス概要

点検清掃 調整 部品交換
(C) (A) (E)

【光学系】	C	A	E
原稿ガラス	Q		
・光路部	0		
異常ありません			Q

【定着・排紙系】	C	A	E
・定着ローラ			
・加圧ローラ			
・定着リナー部			
異常ありません			

正常動作確認しました。	
異常ありません	0



【原稿給紙系】	C	A	E
・給紙部	Q		
・搬送部	Q		
・排紙部			
異常ありません			Q

【機内】	C	A	E
・ドラム			
・帯電部			Q
・現像部			
・転写分離部			
・クリーナー部			Q
異常ありません			Q

【給紙・搬送系】	C	A	E
・給紙ローラ			
・給紙分離部			
・レジスト部	Q		
・搬送部	Q		
・両面搬送部			
異常ありません			Q

現象／原因	作業内容
ドラム・レジスト部 不	・ドラム・レジスト部 交換。 ・光学部、レジスト部 清掃。
カスタマーエンジニアより / MEMO	
画像、動作問題 発生。レジスト部 交換。	

交換部品				
	BK	Y	M	C
1 ドラム				
2 デベロッパ				
3 本体給紙				
4 DF				
5 定着				

トナー在庫					回収
	BK	Y	M	C	ボックス
在庫	本	本	本	本	本
納品	本	本	本	本	本

管轄部署 千代田支店 サービス担当 佐藤 昭太