

メンテナンス実施報告書

日頃はエイコーメンテナンス商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
本日は、以下のメンテナンスを実施致しました。

お客様名 バームハイツ西葛西管理組合		ご署名 	
(969904050-002)			
訪問内容 点検 <input checked="" type="checkbox"/>	ご依頼内容	訪問日 2016 年 8 月 8 日	
コール	点検	作業時間	: ~ :
継続		ご使用機種	MX4110FN
その他		機番	25014585
		お客様マシンID	4585
	カウンタ BK: 81759 枚		
	MT: 1047		


メンテナンス概要

点検清掃 調整 部品交換
(C) (A) (E)

【光学系】	C	A	E
・原稿ガラス	<input checked="" type="checkbox"/>		
・光路部	<input checked="" type="checkbox"/>		
異常ありません			<input checked="" type="checkbox"/>

【定着・排紙系】	C	A	E
・定着ローラ	<input checked="" type="checkbox"/>		
・加圧ローラ	<input checked="" type="checkbox"/>		
・定着クリーナー部	<input checked="" type="checkbox"/>		
異常ありません			<input checked="" type="checkbox"/>

正常動作確認しました。
異常ありません ☒



【原稿給紙系】	C	A	E
・給紙部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・搬送部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・排紙部	<input checked="" type="checkbox"/>		
異常ありません			<input checked="" type="checkbox"/>

【機内】	C	A	E
・ドラム	<input checked="" type="checkbox"/>		
・帯電部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・現像部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・転写分離部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・クリーナー部	<input checked="" type="checkbox"/>		
異常ありません			<input checked="" type="checkbox"/>

【給紙・搬送系】	C	A	E
・給紙ローラ	<input checked="" type="checkbox"/>		
・給紙分離部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・レジスト部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・搬送部	<input checked="" type="checkbox"/>		
・両面搬送部	<input checked="" type="checkbox"/>		
異常ありません			<input checked="" type="checkbox"/>

現象／原因	作業内容
	各部、点検及び清掃致しました。 また、システムのフォーマットを実施致しました。
カスタマーエンジニアより / MEMO	
お時間頂きありがとうございます。	

交換部品				
1	ドラム	BK	Y	M C
2	デベロッパ	BK	Y	M C
3	本体給紙	ローラ	ユニット	
4	D F	ローラ	ユニット	
5	定着	ローラ	ユニット	

トナー在庫					回収ボックス
	BK	Y	M	C	
在庫	1 本	1 本	1 本	1 本	本
納品	本	本	本	本	本

管轄部署 中央 千代田支店 サービス担当 嶋谷 佐藤 昭太