

作業報告書

2017年6月15日

ご確認印

御中
様

建物番号

43626

報告者

小石 陽一



作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。

作業名

1号機 エレベーター修理

作業内容・結果

・弊社連絡監視より、一度停止したが、すぐに復旧し動作しているとの発報を確認致しました。

・現地到着し確認したところ、エレベーターの停止していた記録を
検出してあります。

・防犯カメラの映像と故障記録より、マイドア閉スイッチが扉が開いたときに誤動作をしてしまい、一度開閉を行い正常に動作したと
思われます。

・11階外扉及びマイドア閉スイッチの点検を実施し、試運転後
復旧致します。

略図によるご説明

お客様へのご連絡事項

略図によるご説明

対応時間について

受電 連絡	7:52	到着 作業開始	9:10	救出	復旧 作業終了	10:10 16:00	退出
----------	------	------------	------	----	------------	----------------	----

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは 24時間365日
フリーダイヤル 0120-324365