

## エレベーター点検報告書

ロープ式  
マイクロコンピュータ制御
**OTIS**  
 United Technologies

日本オーチス・エレベータ株式会社

2017年7月25日

作業時間 10:00 ~ 16:00

ハームハイツ西高田

御中  
様

ご確認印



建物番号

43628

ご契約内容  
 クルメンテナンス  
 P·O·G  
 その他( )

報告者

小石川

印

## 本日の作業内容


点検作業結果についてのご報告と、昇降機の機能維持についてご提案を申し上げます。

- 、NO.1~3号機 3.1. 制御盤内総線抵抗測定 3.2. 電磁ブレーキ、保持力確認  
 、 3.4. 調速機内各部点検 3.5. オートスイッチ、カゴ下SOSスイッチ点検  
 、 3.10. 主電気系統、調速機ロープ測定  
 、 3.11. ガイドレール給油  
 、 3.16. 管制運転装置、各部警報装置点検
- 以上実施致しました

## お客様への連絡事項

※次回の点検日は10月になります。

作業結果の説明: ✓: 異常なし ○: 整備・交換したもの △: 整備・交換を要するもの ×: 機能を満たしていないもの /: 当該作業でないもの -: 機器が存在しないもの



## 日常の管理のお願い

- 運転開始時は、一往復運転して異常のないことをご確認ください。
- 定員、積載量をお守りください。
- 運転中は、かごを揺らしたり飛び跳ねるなどしないようご使用ください。
- 小さなお子様を一人でのご使用はしないでください。
- 地震、火災、冠水時の避難には絶対使用しないでください。
- 扉が閉まり切らない際は、敷居のゴミをご確認してください。
- 開閉中の扉に手を触れないようにご注意ください。

故障・ご連絡の際は

**OTIS LINE**サービスは 24時間365日  
フリーダイヤル 0120-324365