

作業報告書



日本オース・エレベータ株式会社

2017年12月4日

ご確認印

御中
様

建物番号

43626

報告者

山石陽

印

作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。

作業名

エレベーター部品交換工事

作業内容・結果

No.2-3号機、各階乗リ場にてハンガーローラー全交換致しました

略図によるご説明

お客様へのご連絡事項

略図によるご説明

対応時間について

受電
連絡到着
作業開始 13:00

救出

復旧
作業終了 17:00

退出 17:10

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは 24時間365日
フリーダイヤル 0120-324365