

保守サービス報告書

発行日 2016 年 5 月 20 日

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|
| お客様 バームハイリ西葛西管理組合 CODE <input type="text"/> | | お客様承認欄 | | | |
| 住所 東京都江戸川区西葛西3-3-13 御中 | | 住所 | | | |
| TEL 03-3686-1971 ご担当者名 | | 会社名 | | | |
| ご請求先 CODE <input type="text"/> | | <div style="text-align: center;">  </div> | | | |
| 住所 御中 | | | | 担当者名 | |
| TEL にご担当者名 | | | | 作業完了確認日 年 月 日 | |
| | | 支払い予定日 年 月 日 | | | |

株式会社 **ドッドウェル ビー・エム・エス**

担当店: **本社セキュリティシステム事業本部**

| | | |
|---------|-----|---------------|
| 請求部門コード | | REF-NUMBER |
| | | 779740 |
| 責任者 | 担当者 | 請求日 |
| | | 請求番号 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A 保守区分 | | ① <input checked="" type="checkbox"/> 保守契約 ② <input type="checkbox"/> 保証期間中 ③ <input type="checkbox"/> 保証期間外 ④ <input type="checkbox"/> 修理保証 | | B 請求区分 | | ① <input checked="" type="checkbox"/> 有償 ② <input type="checkbox"/> 無償 | | 作 業 内 容 | | | | | | | | | | | |
| C 作業区分 | | ① <input type="checkbox"/> 定期点検 ② <input type="checkbox"/> 出張修理 ③ <input type="checkbox"/> 引取修理 ④ <input type="checkbox"/> 搬入・撤去 ⑤ <input type="checkbox"/> ソフト保守 ⑥ <input type="checkbox"/> 設置・移設 ⑦ <input type="checkbox"/> 立会い ⑧ <input type="checkbox"/> 分解清掃 ⑨ <input type="checkbox"/> センドバック修理 ⑩ <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | | D 状況 | | | | | | | | | | | |
| 作業開始 | | 9 時 00 分 | | 作業終了 | | 9 時 45 分 | | 作業時間 | | 時間 | | 45 分 | | | | | | | |
| 設置日 | | 年 月 | | 作業人員 | | 1 名 | | 移動時間 | | 時間 | | 分 | | | | | | | |
| 部品番号 | | 品 名 | | 数量 | | 単 価 | | 金 額 | | ① <input type="checkbox"/> 常時発生 ② <input type="checkbox"/> 間欠障害 ③ <input type="checkbox"/> 確認不可 ④ <input type="checkbox"/> 動作中 ⑤ <input type="checkbox"/> 電源投入時 ⑥ <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E 原因 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ① <input type="checkbox"/> 部品故障 ② <input type="checkbox"/> 調整ずれ ③ <input type="checkbox"/> 取付、加工異常 ④ <input type="checkbox"/> 接触不良、断線 ⑤ <input type="checkbox"/> 汚れ ⑥ <input type="checkbox"/> 異種混入 ⑦ <input type="checkbox"/> 消耗品 ⑧ <input type="checkbox"/> オペミス | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | F 処置 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 2号機 エレベーター内 カメラ取付け (カメラ14) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 画角、ピント調整しました | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ① <input type="checkbox"/> 部品交換 ② <input type="checkbox"/> 調整 ③ <input type="checkbox"/> 取付、加工 ④ <input type="checkbox"/> 結線 ⑤ <input type="checkbox"/> 清掃 ⑥ <input type="checkbox"/> 除去 ⑦ <input type="checkbox"/> 消耗品交換 ⑧ <input type="checkbox"/> ユーザ指導 ⑨ <input type="checkbox"/> 設定値確認 ⑩ <input type="checkbox"/> 動作確認 | | | | | | | | | |
| 機種コード | | | | 御 請 求 金 額 内 訳 | | | | | | | | G 作業結果 | | | | | | | |
| メーカー名 | | | | 基 本 料 金 | | | | | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> 完了 ② <input type="checkbox"/> 継続 () | | | | | | | |
| モデル | | D-TEG H1600LJ-9- | | 技 術 料 金 | | | | | | | | 以上のとおり、ご報告申し上げます。 | | | | | | | |
| 機械番号 | | 12861213110089 | | 出 張 費 | | | | | | | | TEL : 0120-95-7422 社員コード: | | | | | | | |
| カウンター値 | | | | 部 品 料 金 計 | | | | | | | | 所属部署: セキュリティFS課 報告者氏名: 渋谷伸 | | | | | | | |
| 依頼番号 (注文番号) | | | | 小 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 消 費 税 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 御 請 求 金 額 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

お客様の安心と作業品質向上のために!

☐ 整理整頓 ☐ 業務確認 ☐ コミュニケーション

お客様控