

エレベーター点検報告書

ロープ式
マイクロコンピュータ制御

日本オーチス・エレベーター株式会社

2018年4月24日

作業時間 10:30 ~ 16:00

ご確認印

御中
様

建物番号

43626

ご契約内容

- ☒フルメンテナンス
☐P・O・G
☐その他()

報告者

報告書作成は社内規定に基づき、資格者が作成しております

本日の作業内容

点検作業結果についてのご報告と、昇降機の機能維持についてご提案を申し上げます。

- ・No.13号機、6.7カゴ戸閉スイッチを入れ、6.8.照明LED点検、天井カーテン清掃
 ・6.11.ガイドレール給油
 ・6.12.各階施錠装置、各階(7階を除く)インフロー等調整
 ・6.13.各階乗リ場、各階(7階を除く)外扉トラップレール
 ・以上実施致します

お客様への連絡事項

次回の点検日は7月になります

作業結果の説明: ✓:異常なし ○:整備・交換したもの △:整備・交換を要するもの ×:機能を満たしていないもの /:当該作業でないもの -:機器が存在しないもの

点 検 項 目		1 号機	2 号機	3 号機	号機	号機
	1. かご運転確認	起動回数 (回/日)	702	476	701	
	1.1 制御記録	制御記録・起動回数の確認	✓	✓	✓	
	1.2 意匠・照明	機能動作・状態の確認	✓	✓	✓	
	1.3 操作盤・表示器	機能動作の確認	✓	✓	✓	
	1.4 走行・乗り心地・着床	機能動作・可動音の確認	✓	✓	✓	
	2. 非常・安全装置					
	2.1 非常連絡装置・停電灯	機能動作の確認	✓	✓	✓	
	2.2 戸閉安全装置	機能動作の確認	✓	✓	✓	
	2.3 遠隔監視・防犯カメラ画像	機器動作の確認	✓	✓	✓	
	3. 機械室機器					
	3.1 巻上機・電動機・電磁ブレーキ	状態の確認	✓	✓	✓	
	3.2 機械室機器	可動音・振動等の確認	✓	✓	✓	
	4. 各階乗り場					
	4.1 ドア開閉動作	機能動作・動作音等の確認	✓	✓	✓	
	4.2 意匠・敷居	状態の確認	✓	✓	✓	
	4.3 ボタン・表示器	機能動作の確認	✓	✓	✓	
	5. 環境状態					
	5.1 機械室の環境	室温・状態の確認	✓	✓	✓	
	5.2 かご上の環境	状態の確認	✓	✓	✓	
	5.3 防犯窓	状態の確認	✓	✓	✓	
	5.4 ビット内の環境	状態の確認	✓	✓	✓	
計 画 整 備 ・ 修 繕 作 業		以下、該当項目のみ報告いたします (作業および特記項目)				
駆動装置	6.1 制御盤					
	6.2 巻上機・電動機・電磁ブレーキ					
機械室	6.3 機械室内各機器					
	6.4 調速機					
かご周り	6.5 かご各機器					
	6.6 かご戸機器・戸開閉装置					
	6.7 かご戸閉スイッチ	○	○	○		
	6.8 照明	○	○	○		
昇降路機器	6.9 昇降路内各機器					
	6.10 主索・調速機ロープ					
	6.11 ガイドレール	○	○	○		
各階乗り場	6.12 各階施錠装置	○	○	○		
	6.13 各階乗り場戸	○	○	○		
ビット内機器	6.14 ビット内各機器					
	6.15 防犯カメラ装置					
付加装置	6.16 管制運転装置					
	6.17 その他付加装置 (遮煙ドア)					
	6.17 その他付加装置 (空調設備)					
	6.17 その他付加装置					

日常の管理のお願い

- 運転開始時は、一往復運転して異常のないことをご確認ください。
- 定員、積載量をお守りください。
- 運転中は、かごを揺らしたり飛び跳ねるなどしないようご注意ください。
- 小さなお子様を一人でのご使用はしないでください。
- 地震、火災、冠水時の避難には絶対使用しないでください。
- 扉が閉まり切らない際は、敷居のゴミをご確認してください。
- 開閉中の扉に手を触れないようご注意ください。

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは 24時間365日
フリーダイヤル 0120-324365