

## 作業報告書



日本オース・エレベータ株式会社

2018年5月7日

ご確認印

御中  
様

建物番号

43626

報告者

石田 陽

印

作業いたしました結果についてのご報告申し上げます。お客様との連絡事項と合わせてご確認お願い致します。


作業名

1号機部品交換工事

作業内容・結果


1. No.1号機、全階(38階除く)各階乗場扉ハンガーローラー交換実施致しました

略図によるご説明



お客様へのご連絡事項

略図によるご説明



対応時間について

受電  
連絡到着  
作業開始

11:00

救出

復旧  
作業終了

16:40

退出

- 1日1回運転前に試乗して異常の無い事をご確認ください
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取り除いてください
- 詳しくは当社社員にお尋ねください

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは 24時間365日  
フリーダイヤル 0120-324365