

作業報告書

現場名 バームハイツ西葛西

作業名 火災信号受信エラー表示調査

作業日 平成30年6月3日（日）

株式会社 エーケーディ

施設管理部 2部

〒146-0082 東京都大田区池上7-20-9

TEL 03(5748)3632 (直) FAX 03(3752)9477




銘板



火災受信機

火災表示



火災受信機

警戒区域⑨


1F~3F

110,111,210,211,310,311


火災表示中




能美防災(株)
FAP177型P-1
1986年製




警戒区域図
1階～2階



警戒区域図
3階



火災受信機
盤内



L9線を外して、6室未警戒です。
残り211室は正常監視中です。
点検業者による2次対応が必要です。