

調査写真報告書

物件名 バームハイツ西葛西

調査名 601号ベランダ手摺ガラス破損

工事場所 601号ベランダ

調査住所 東京都江戸川区西葛西3-3-13

工 期

調査 令和 2年 2月 29日

工事 令和 年 月 日

調査業者 イツキリハウス



館銘板



調査場所



調査個所

601号ベランダ手摺ガラス破損

破損状況

