

調査写真報告書

物件名 バームハイツ西葛西

調査名 1203号パイプスペース扉錠破損

調査場所 1203号パイプスペース

調査住所 東京都江戸川区西葛西3-3-13

工 期

調査 令和 2年 2月 29日

工事 令和 年 月 日


調査業者 イツキリハウス



館銘板




調査場所



調査個所


1203号室 パイプスペース扉



扉錠外側破損



破損箇所



扉錠内側
